

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARADERO, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0018-43	FECHA:	22/11/2024




FOTO No. 01 SUSTITUCION DE PISO EN COCINA





FOTO No. 02 INSTALACION DE PILA DE CONCRETO



FOTO No. 03 INSTALACION DE LAMINA EN COCINA



FOTO No. 04 INSTALACION DE PLANCHA EN COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elvamaritzalriguez*  
Firma y sello del Presidente de la OSA  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ALDEA EL COLORADO  
MUNICIPIO EL PARADERO  
GUATEMALA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ALDEA EL COLORADO  
GUATEMALA



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARADERO ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0018-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO No. 01 SUSTITUCION DE PISO EN COCINA



FOTO No.02 INSTALACION DE PILA DE CONCRETO



FOTO No.03 INSTALACION DE LAMINA EN COCINA



FOTO No.04 INSTALACION DE PLANCHA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Elva Maxitza Enciso Quez*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

