

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARADERO, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0018-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO No.1 INSTALACION DE PUERTA METALICA EN BAÑOS



FOTO No. INSTALACION DE TECHO, VENTANA Y PUERTA METALICA



FOTO No.03 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS



FOTO No. 04 INSTALACION DE PILA DE CONCRETA



FOTO No. 05 INTRODUCCION DE TOMACORRIENTES EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva Maritza Enriquez

Firma y sello del Presidente de la C.O.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

