



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sector Tres El Rodeo, Aldea El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0019-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: torta en mal estado



Foto 2: Malla perimetral



Foto 3: Cunetas



Foto 4: piso



Foto 5: pared de lámina



Foto 6: salon de lamina y torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Aracely Hernández Morales

Milvia Aracely Hernández Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

