



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sector Tres El Rodeo, Aldea El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0019-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: construcción de pared



Foto 2: Reparación de Malla perimetral



Foto 3: Instalación de Rejillas en Cunetas



Foto 4: Instalación de piso



Foto 5: Construcción de pared de block



Foto 6: instalación de torta y piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Milvia Aracely Hernández Morales</i></p> <p>Milvia Aracely Hernández Morales Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

