



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sector Tres El Rodeo, Aldea El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0019-43	FECHA:	18/11/2024




Foto 1: piso instalado



Foto 2: Malla Perimetral Instalada



Foto 3: Rejillas Instaladas



Foto 4: piso Instalado



Foto 5: pared construida




Foto 6: salon con piso y pared terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Aracely Hernández Morales

Milvia Aracely Hernández Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

