



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito, Aldea El Bran
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0020-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Muro perimetral parte exterior



Foto 2: Muro perimetral parte interior



Foto 3: Malla instalada




Foto 4: Piso




Foto 5: Corredor de aula



Foto 6: Techo de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

