

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPINAL, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0024-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. Sustitucion de malla metalica




FOTO No. Sustitucion de baño lavables




FOTO No.3 Sustitucion de plancha




FOTO NO. 4 Sustitucion de piso y ventana



FOTO No. 05 Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, mastilizar el número de hojas.

<p><i>Santos Alvarado</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------