

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPINAL, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0024-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO No. 01 Sustitucion de balcones



FOTO No. 02 Implementacion de una ventana en cocina y su balcon de metal



FOTO No.3 Sustitucion de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---