

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESPINAL, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0024-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO No.01 INSTALACION DE PLANCHA PARA COCINA



FOTO NO. 02 INSTALACION DE PILA LAVABLE DE CONCRETO



FOTO No.03 INSTALACION DE VENTANA E INSTALACION DE BALCON DE METAL



FOTO No.04 SUSTITUCION DE MALLA METALICA CON TUBO GALVANIZADO



FOTO No.05 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO No. 06 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santos Olivares*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

