



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0026-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: HACIENDO ESCABACION DE POZO PARA FOSA SEPTICA



Foto 2: INICIA DE MURO PERIMETRAL LEVANTAMIENTO DE BLOCK



Foto 3: MESA DE CONCRETO



Foto 4: TORTA RUSTICA



Foto 5: INSTALACION DE PLANCHA



Foto 6: FOSA LEVANTAMIENTO DE FOSA SEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico