



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0443-43	FECHA:	



FOTO No. 1 Aula reparacion de paredes



FOTO No.1 Aula reparacion de paredes



FOTO No. 03 Ampliacion de una pared



FOTO No.04 Levantamiento de pared, techo y sustitucion de piso antiaherente



FOTO No.05 Sustitucion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia López Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

