



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0445-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 1: Sustitucion de techo




Foto 2: Sustitucion de techo



Foto 3: Sustitucion de balcones y cedaso



Foto 4: Sustitucion de balcones y cedaso




Foto 5: Cambio de puertas




Foto 6: Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

