

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0445-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Sustrucion de techo



Foto 2: Sustrucion de techo



Foto 3: Sustrucion de balcones y cedaso



Foto 4: Sustrucion de balcones y cedaso



Foto 5: Cambio de puertas




Foto 6: Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

