



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0449-43	FECHA:	21/06/2024



FOTO No.1 MURO PERIMETRAL



FOTO No.2 VENTANALES



FOTO No. 04 Reparacion de fosa septica




FOTO No. 05 Cocina sustitucion de piso antiadherente



FOTO No.05 PUERTA



FOTO No. 06 VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

