

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0449-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO No. 01 INSTALACION DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA EN PATIO




FOTO No. 02 SUSTITUCION DE MALLA METALICA Y TUBO GALBANIZADO



FOTO No. 03 SUSTITUCION DE BALCONES EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

