

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0449-43	FECHA:	24/11/2024






**FOTO No.01 INSTALACION DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA EN PATIO**



**FOTO No. 02 SUSTITUCION DE MALLA METALICA Y TUBO GALBANIZADO**



**FOTO No. 03 SUSTITUCION DE BALCONES EN AULAS**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Terminar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

