

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | CONGUACO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BRIOTIS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-0451-43 | FECHA:                         | 28/08/2024      |



FOTO No. 01 Reparacion muro perimetral



FOTO No. 02 Reparacion muro perimetral



FOTO No. 03 Muro perimetral reparacion



FOTO No.04 Reparacion de servicios sanitarios




FOTO No. 05 Reparacion de pared de aula



FOTO No. 06 Reparacion de pared de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sell del Presidente de la OPR  


*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
