

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRIOTIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0451-43	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1 REPARACIÓN DE LÁMINA



FOTO 2 LEVANTADO DE TORTA RUSTICA EN COCINA




FOTO 3 FUNDICIÓN TORTA DE CEMENTO



FOTO 4 INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO





FOTO 5 COLOCACIÓN DE VENTANA EN COCINA



FOTO 6 CONSTRUCCIÓN DE MESA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo
