

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRIOTIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0451-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1 REPARACIÓN DE LÁMINA



FOTO 2 ELABORACIÓN DE COCINA CON CHIMENEA



FOTO 3 FUNDICIÓN DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 4 INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO




Foto 5:



FOTO 6 CONSTRUCCIÓN MESA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

