



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0454-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 01 Instalacion de estructura metalica




FOTO No.02 Instalacion de porton





FOTO No. 03 Instalacion de ventanales



FOTO No. 04 Instalacion de porton de ingreso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Rúblico
 