



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0454-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO No. 01 REFORZAMIENTO DE SISTERNA



FOTO No.02 SUSTITUCION DE TECHO DE CORREDOR




FOTO. No. 03 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA



FOTO No.04 SUSTITUCION DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar original de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público