



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0454-43	FECHA:	24/11/2024



FOTO No. 01 REFORZAMIENTO DE SISTERNA



FOTO No.02 SUSTITUCION DE TECHO DE CORREDOR




FOTO. No. 03 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA




FOTO No, 04 SUSTITUCION DE PORTONES

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

