

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL BARRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0456-43	FECHA:	28/08/2024



Foto No. 01 Reparacion de paredes



Foto No.02 Reparacion de balcones



Foto No. 03 Implementacion de puerta metalica y ventana metalica



Foto No. 04 Implementacion de una plancha



Foto No. Implementacion de una pila



Foto No. 06 Implementacion de mesa para servir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mirian Crispin*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público