



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0456-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO No.01 INSTALACION DE PISO EN AULA



FOTO No.02 INSTALACION DE PISO EN CORREDOR



FOTO No. 03 INSTACION DE MESA PARA SERVIR ALIMENTOS Y PLANCHA PARA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Crispin

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

