

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cerrones, aldea El Platanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0458-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Cocina sin puerta, balcones, sin corredor ni torta exterior, también sin corredores laterales.



Foto 2: Muro perimetral en la parte alta dañado



Foto 3: Muro perimetral, parte frontal dañada y malla en pesimas condiciones



Foto 4: Porton en mal estado




Foto 5: Aula lateral sin torta de cemento ni paredes de block



Foto 6: Aula lateral sin paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA EL PLATANILLO
CONGUAACO, JUTIAPA
GUATEMALA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LOS CERRONES
ALDEA EL PLATANILLO, CONGUAACO, JUTIAPA - GUATEMALA