



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 -13 - 0582 - 43	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 1 Separación de Aula



FOTO No.2 Separación del Aula



FOTO No. 3 Cocina



FOTO No. 4 Baños



FOTO No. 5



FOTO No. 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

