



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea El Bran
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-1446-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Continuación de levantamiento de muro perimetral



Foto 2: Preparación mezcla para colocación de block



Foto 3: Inicio de entortado




Foto 4: Continuación de entortado



Foto 5: Inicio de muro frontal



Foto 6: Colocación de piso cerámico en salón de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Malu Jerson

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

