



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea El Bran
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-1446-43	FECHA:	14/11/2024




Foto 1: Continuación de levantamiento de muro perimetral




Foto 2: Preparación mezcla para colocación de block




Foto 3: Inicio de entortado




Foto 4: Continuación de entortado



Foto 5: Inicio de muro frontal



Foto 6: Colocación de piso cerámico en salon de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jelw Mab Perez



Firma y sello del Presidente de la OPE Rural Mista

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico