



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, Aldea El Bran
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-1446-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Finalización de entortado



Foto 2: Finalización de gradas



Foto 3: Finalización de mesa fundida de cocina



Foto 4: Finalización de muro perimetral




Foto 5: Terminación de colocación de piso cerámico en salon de clases



Foto 6: Terminación de colocación de piso cerámico en una parte del corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

