

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Joyal Aldea Palo Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 -13 - 2393 - 42	FECHA:	29/08/2024



FOTO No. 1 Techo en mal estado de los salones de clase



FOTO No. 2 Techo del corredor




FOTO No. 3 Ventanales



FOTO No.4 sustitución de paredes



FOTO No. 5 Cocina sin paredes



FOTO. No. 6 Sustitución de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Consuelo Butierrez V.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

