



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Joyal, Aldea Palo Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2393-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Colocación de estructura metálica y lámina troquelada en el salón de clases.



Foto 2: Colocación de estructura metálica y lámina troquelada en el corredor.




Foto 3: Colocación de lámina troquelada en salón de clases y corredor.



Foto 4: Colocación de puerta de metal.



Foto 5: Colocación de ventanas en el salón de clases.



Foto 6: Proyecto concluido en la construcción del salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Conguelo Gutiérrez
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO
CASERIO EL JOYAL
CONGUACO, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público