



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRIOTIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2395-42	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. Reparacion de muro del corredor



FOTO No.02 Ampliacion de aula



FOTO No. 03 Sustitucion de piso



FOTO No.04 Ampliacion de servicios sanitarios



FOTOS No. 05 Ampliacion y reparacion de cocina



FOTOS No. 06 Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRIOTIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2395-42	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. Reparacion de muro del corredor



FOTO No.02 Ampliacion de aula



FOTO No. 03 Sustitucion de piso



FOTO No.04 Ampliacion de servicios sanitarios



FOTOS No. 05 Ampliacion y reparacion de cocina



FOTOS No. 06 Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público