

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BRIOTIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2395-42	FECHA:	5/11/2024



FOTO NO. 1 REPARACIÓN DE MURO DE CORREDOR




FOTO NO. 2 AMPLIACIÓN DE AULA



FOTO NO. 3 SUSTITUCIÓN DE PISO



FOTO 4 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO NO. 5 AMPLIACIÓN DE COCINA





FOTO NO. 6 REPARACIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
