



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP <i>ALDEA LAS PILAS</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2396-42	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 01 Techado de aula




FOTO No.02 Instalacion de una plancha



FOTO No.03 Instalacion de balcones y puertas



FOTO No.04 Instalacion de piso antiadherente


#VALOR!


Se necesita cambio de tomacorrientes

#VALOR!

Lamparas de aulas en mal estado, se necesita cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

