

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas
CÓDIGO DFI ESTABLECIMIENTO:	22-13-2396-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Colocación de Piso



Foto 2: Colocación de Piso



Foto 3: Restauración de Balcones y Colocación de Ventanas



Foto 4: Restauración de Balcones y Colocación de Ventanas



Foto 5: Colocación de Estructura Metalica



Foto 6: Colocación de Lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
