

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2396-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1 :colocacion de piso en cocina



Foto 2: colocacion de iso en cocina



Foto 3: pintura y colocacion de chapas en puertas



Foto 4: Colocacion de ventanas y restauracion de Balcones.



Foto 5: restauracion de estructura metalica.



foto 6: colocación de Lamina Nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público