

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA           | MUNICIPIO:                     | CONGUACO                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAGUNA DEL MUERTO ALDEA EL COLORADO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-2504-42     | FECHA:                         | 8/11/2024                                   |



FOTO No. 01 INSTALACION DE TECHO EN COCINA



FOTO No. 02 INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN COCINA




FOTO No. 03 INSTALACION DE PUERTAS EN BAÑOS






FOTO No. 04 INSTALACION DE UN LAVAMANOS



FOTO No. 05 INSTALACION DE VENTANA TIPO CASETA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p><i>Amín Galicia Salinas</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|--|