



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 -13 -2508 - 42	FECHA:	28/08/2024



FOTO No. 1 Muro Perimetral



FOTO No. 2 Muro Perimetral



FOTO No. 3 Techo de los Baños



FOTO No. 4 Techo de Baños



FOTO No. 5 Techo en mal estado



FOTO No. 6 Aula de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudio E O

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

