



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENOS AIRES, ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2508-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: LEVANTAMIENTO DE PAREDES



Foto 2: LECANTAMIENTO DE PAREDES DE LA COCINA



Foto 3: MESA DE CONCRETO



Foto 4: TORTA RUSTICA



Foto 5: INSTALACION DE PLANCHA



Foto 6: CONSTRUCCION DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carmelina Galicia Alvarado*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

