

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE CECILIO DEL VALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0481-43	FECHA:	14/10/2024




Foto 1: AMPLIACIÓN DE ENTORTADO DE CONCRETO



Foto 2: AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DEL PATIO




Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO DEL PATIO CON LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26"



Foto 4: REFORZAMIENTO DE PILARES EN PARED



Foto 5: MEJORAMIENTO EN POLLETON Y CHIMENEA




Foto 6: PINTURA DE PARED EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe de Jesús Valdiz...
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

