

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G 0 0 1 e m 0 1 0 SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA		MUNICIPIO:	MOYUTA		

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLONIA ANTIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 14 0488 43	FECHA:	22/02/2024



MODULO 1. SUSTITUCION DE TECHO



MODULO 1. SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



TAPIAL DE FRENTE EN BUEN ESTADO.







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizante.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	МОУUТА
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLONIA ANTIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 14 0488 43	FECHA:	22/02/2024
MODULO 1. SUSTIT	UCION DE PLAFONERAS Y SISTEMA ELECTRICO	CANCHA DE LA E	ESCUELA
bservación: Si as necesario	Se nueden agregar hojas adicionalos y actualizar ol eviscos de	hoise	GEICIAI R.
ioservacion: Si es necesario	Firma y sello del Presidente de la OPP FAMILIA S	GAR	DIRECCION DIRECC