

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14- 0493-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024.



Foto1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TECHADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



Foto 4: REMODELACIÓN DE COCINA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE ESCENARIO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL, POR PUERTA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yoselin Ramirez M.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14- 0493-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024.



Foto 1: ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yoselin Ramirez M</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--