



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0500-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Trabajos de mejoramiento de muro perimetral con malla metálica y tubo de metal galvanizado finalizados.



Foto 2: Culminación de trabajos para la instalación de Portón Metálico en el area de acceso principal del establecimiento.



Foto 3: Finalización de trabajos de sustitución de estructura portante en mal estado por estructura galvanizada nueva en área de patio.



Foto 4: Tabajos de sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en área de patio culminados.



Foto 5: Instalación completa de Chapa para puerta metálica marca Yale, en área de aula.



Foto 6: culminación de instalación de ventanas de barrotes en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Ramirez Crispin*

Firma y sello del Presidente de la OPF.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

