



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0505-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Costanera deteriorada a sustituir por estructura portante de metal galvanizada.



Foto 2: Lámina de aulas en mal estado (sostenidas con el peso de piedras) a mejorar con lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Paredes de aulas en malas condiciones para mejorar y ampliar.



Foto 4: Área en aula donde se instalará ventana de metal



Foto 5: Área y polletón de cocina en malas condiciones a mejorar con colocación de azulejo y reparación de detalles estéticos.



Foto 6: Paredes de área de cocina a reparar y ampliar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Dominguez Galicia

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

