



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0505-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Cambiando la costanera deteriorada, para luego colocar la costanera galvanizada.



Foto 2: Etapa de desmontado de lámina que se encontraba en mal estado para luego colocar la lámina troquelada calibre 26 legitima



Foto 3: Mejoramiento de las paredes de las aulas que comparten parvulos, primero y segundo primaria en proceso.



Foto 4: Trabajos iniciales en área donde se colocara una ventana de aulas



Foto 5: Proceso de mejoramiento de polletón en el area de cocina



Foto 6: Trabajos de mejoramiento y ampliación de pared de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Ramirez Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

