



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Honda Moyuta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0515-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Corredor que abarca tres aulas con vigas de madera y láminas en mal estado



Foto 2: Reparacion e instalacion de ventanas en mal estado para proteccion de los niños



Foto 3: Mejoramiento de aulas para mayor seguridad de los niños



Foto 4: Techo que abarca 3 aulas en mal estado



Foto 5: Levantamiento de pared y columna de block para evitar la caída del agua a una de las aulas ya que esto afecta a los alumnos y así mismo deterioro de pared





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

