



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0595-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructuras y lámina



Foto 3: Sustrucción de sanitario, sustustrucción de puertas y techo



Foto 4: Sustrucción de estructura metálica y lámina de la cocina



Foto 5: Mejoramiento de banqueta de concreto



Foto 6: mantenimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN SERVIDORAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGRITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	72-14-0589-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: INICIO DE TRABAJOS DE TECHO



Foto 2: INICIO DE TRABAJOS DE TECHO



Foto 3: INICIO DE TRABAJOS DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE COCINA, REPELLO Y TORTA DE CONCRETO.



Foto 5: MEJORAMIENTO DE TECHO COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público