



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	JUTIAPA	MUNICIPIO	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL CHAGUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22-14-0595-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE TECHO, ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: REPARACION DE VENTANAS



Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO COCINA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE COCINA, TECHO, REPELLO Y TORTA DE CONCRETO.




Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE TECHO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---