

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barra del Jote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0596-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024




**MODULO 1. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE ENTORTADO**




**MODULO 2. SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACION DEL TECHO**




**MODULO 3. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS**



**MODULO 4. PINTURA EXTERNA E INTERNA DE ESCUELA**



**MODULO 5 REPARACION ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA.**



**MODULO 6 SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Pedro yanes melendres</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---