



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Moyuta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RODEO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-2384-42 | FECHA: | 5/09/2024 |




Foto 1: Instalación de lavamanos de cemento en area de sanitarios culminado.




Foto 2: Instalación de tinacos de captación de agua en areas de cocina finalizado (uno de los cuales suministra agua también a sanitarios de párvulos)



Foto 3: Finalización de trabajos de sustitución de sanitarios tipo letrina de plástico por sanitarios lavables de cerámica en párvulos



Foto 4: Mejoramiento de muro de contención con malla metálica en párvulos terminado.



Foto 5: Trabajos finalizados de mejoramiento de muro perimetral con malla metálica en area de párvulos



Foto 6: Colocación de portón de acceso principal completada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Hernandez Doris

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

